



۴-۱ بلوک بندی و ارزیابی ذخیره گنج خربل:

۱-۱-۴ مقدمه:

در عهد حاضر که کمبود منابع مواد معدنی به علت تمام شدن ذخایر، نگرانی‌های جدیدی را به وجود آورده است، استفاده بهینه از منابع معدنی بسیار مهم و مورد توجه می‌باشد. جهت بهترین استفاده از منابع موجود، استخراج تمام ماده معدنی یک کانسار بسیار مهم است زیرا اگر معدنی بنا به هر دلیل بطور کامل استخراج نشود، بازگشایی مجدد آن از راهاندازی اولیه یک معدن بسیار مشکل‌تر می‌باشد. یکی از مهمترین دلایلی که سبب می‌شود تا پس از عملیات استخراج بر روی یک معدن، مقداری کانسنسنگ باقی بماند، اطلاع نداشتن از میزان دقیق تناثر و عیار آن معدن می‌باشد. همچنین اطلاع دقیق از میزان ذخیره و مقدار عیار یک کانسار جهت گسترش عملیات معدنکاری و مدیریت آن معدن یک امر بسیار ضروری می‌باشد.

با توجه به مطالب مطرح شده، تخمین ذخیره یک کانسار یکی از مهم‌ترین و مشکل‌ترین مسائلی است که در صنعت معدن وجود دارد. این مسئله با توجه به نیاز روزافزون بشر به مواد معدنی و استفاده بهینه از معدن موجود، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مطالعات زمین‌شناسی درباره یک معدن شامل بخش‌های مجزا و متفاوتی است که اصلی‌ترین آنها محاسبه ذخیره آن معدن است. محاسبه ذخیره به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. انتخاب روش محاسبه ذخیره به چگونگی پیدايش (ژنز)، شکل ذخیره و یا منشا آن (رسوبی، آذرین یا دگرگونی)، بزرگی و کوچکی معدن، نحوه پخش اصلی ماده معدنی در سنگ معدن (پخش کانه در کانسنسنگ) و نیز عیار آن بستگی دارد. در تخمین ذخیره سه هدف مورد نظر است:

الف- سه بعدی کردن یا فضایی کردن ذخیره معدنی. ب- تعیین وزن مخصوص متوسط ذخیره معدنی. ج- تعیین کیفیت ماده معدنی (عيار).

بنابراین انتخاب روش محاسبه ذخیره، تابع وضعیت ماده معدنی و مشخصات کارهای اکتشافی است. در صورت امکان، بهتر است ذخیره ماده معدنی به چند روش مختلف محاسبه و میانگین آنها به عنوان ذخیره در نظر گرفته شود.

بطور کلی در روش‌های مختلف محاسبه ذخیره: بسته به مشخصات کانسار و اطلاعات موجود آنرا به چندین قسم تقسیم کرده و ذخیره هر قسم را جداگانه حساب می‌کنند و از مجموع آنها ذخیره کلی را بدست می‌آورند.

برای بررسی مسئله تخمین ذخیره، عمر معدن را به سه مرحله تقسیم می‌کنند:

۱- مرحله اول: اکتشاف و حفاری، که به محاسبه ذخیره زمین‌شناسی ختم می‌شود.



۲- مرحله دوم: مطالعات مهندسی که در آن ذخیره قابل استخراج برای شرایط گوناگون تعیین می شود.

۳- مرحله سوم: تولید.

مرحله دوم اساسا با محاسبه ذخیره قابل استخراج مشخص می شود که این ذخیره محاسبه شده در بسیاری موارد با ذخیره زمین‌شناسی بدست آمده در مرحله اول مطابقت ندارد. دلایلی که سبب می شود که ذخیره‌های زمین‌شناسی و قابل استخراج یکی نباشند متعدد می باشند، یکی از دلایل آنکه همواره اختلافات اجتناب ناپذیری بین مقادیر مربوط به مرحله طراحی و مرحله استخراج وجود دارد اینست که پخش مقادیر تخمینی و واقعی یکسان نیست و به آسانی می توان نشان داد که این مشخصه در مورد مقادیر تخمینی باید کمتر از مقادیر واقعی باشد. از آنجا که اعتبار^۲، مهم ترین عامل طبقه‌بندی ذخایر معدنی است، بایستی بتوان میزان خطای مجاز را در مورد هر گروه از ذخایر معدنی تعیین کرد. یکی از روش‌های تعیین درجه اعتبار ذخیره حساب شده، آنست که ذخیره کانسال را با چند روش مختلف محاسبه و آنها را با هم مقایسه کرد. هر قدر نتایج حاصله از روش‌های مختلف به هم نزدیک تر باشد به همان نسبت درجه اعتبار ذخیره محاسبه شده بیشتر است. با مقایسه داده‌های مرحله اکتشاف با نتایج مرحله استخراج، می توان حدود تقریبی خطای مجاز در محاسبه هر گروه از ذخیره‌ها را بیان کرد. بر اساس تجربیات مختلف این خطاهای را می توان به شرح زیر در نظر گرفت:

- گروه ذخایر A یا ذخایر قطعی^۳: آن قسمت از ماده معدنی که از چهار طرف اکتشاف شده باشد. با خطای مجاز ۲۰ - ۱۵٪.

- گروه ذخایر B یا ذخایر احتمالی^۴: قسمت‌هایی از ماده معدنی که از دو طرف (بوسیله تونل‌ها یا گمانه‌های اکتشافی) اکتشاف شده باشند. خطای مجاز این گروه ۳۰ - ۲۰٪ می باشد.

- گروه ذخایر C یا ذخایر ممکن^۵: به قسمت‌هایی از ماده معدنی که تنها به وسیله گمانه‌ها اکتشاف شده باشند. خطای مجاز این گروه از ۳۰ تا ۶۰٪ متغیر است.

قسمت‌های کم عمق تر که به وسیله شبکه انبوهای از گمانه‌ها اکتشاف شده‌اند در گروه فرعی C1 و پخش‌های عمیق تر در گروه C2 جای می‌گیرند.



۴-۱-۴ روش‌های ارزیابی ذخیره:

ارزیابی ذخایر و تعیین اندازه و عیار ذخایر معدنی از مهم ترین بخش‌های اکتشافات ذخایر، به خصوص در مراحل نهایی و پیش از آغاز بهره‌برداری می‌باشد. روش‌های ارزیابی ذخیره روش‌های بسیار متنوع با کاربردهای گوناگون می‌باشند که هریک از آن‌ها بمنظور خاصی بکار برده می‌شود. شاید بتوان در مجموع ارزیابی ذخایر را به دو روش اساسی با کاربردهای گوناگون تقسیم‌بندی کرد.

نخستین روش تعیین حجم و سپس تعیین عیار ماده معدنی و در نهایت تعیین ذخیره نهایی با بکار بردن عملیات‌های ریاضی برای این دو فاکتور می‌باشد. این روش روشنی است که برای ذخایر غیر فلزی با یکنواختی عیار و حجم بزرگ بکار می‌رود. اصولاً در این نوع ذخایر روش‌های اکتشافی ساده بوده و با توجه به عدم وجود گمانه و معمولاً یکنواختی توزیع عیار اقدام به حفر چند ترانشه در نقاط مختلف می‌گردد و در نهایت عیار متوسط با استفاده از متوسط‌گیری هندسی از نمونه‌های موجود (متوسط‌گیری به طریق طولی) صورت می‌پذیرد. مشکل اساسی در ارزیابی این نوع از ذخایر بدست آوردن حجم ذخیره است که خود تابعی از شکل ذخیره می‌باشد. در این نوع ذخایر، مهم تخمین شکل درست و بدست آوردن حجم دقیق ذخیره است. برای بدست آوردن شکل ذخیره نیز روش‌های متعددی وجود دارد که خود به دو دسته سنتی و پیشرفته تقسیم‌بندی می‌شوند. در روش سنتی با شبیه‌سازی ذخیره به شکل‌های ساده هندسی اقدام به تعیین حجم می‌گردد. این روش‌ها روش‌های ساده اما با دقت پایینی هستند. روش دوم تعیین حجم ذخیره با استفاده از نرم‌افزارهای خاص این کار می‌باشد.

دومین روش ارزیابی ذخایر، روش‌های تخمین زمین‌آماری است. این روش‌ها اساساً و در واقع برای ارزیابی ذخایر فلزی بکار می‌روند. این ذخایر شکل خاصی نداشته و شکل ذخیره نهایی تابعی از عیار حد و توزیع عیاری فلز در داخل سنگ میزبان می‌باشد. بدین منظور نیاز به روش‌های تخمینی برای برون یابی عیار ماده در نقاط فاقد اطلاعات می‌باشد. روش‌هایی مانند معکوس فاصله، کریجینگ و روش بسیار پیشرفته شبکه‌های عصبی از جمله این روش‌ها می‌باشند. در این روش‌ها اقدام به بلوك بندی ماده معدنی و سپس تخمین عیار هر بلوك و در نهایت پس از مشخص کردن عیار حد تعیین شکل ماده معدنی و توزیع عیاری آن می‌گردد.

از جمله نرم‌افزارهای بسیار قدرتمند در هر دو زمینه ارزیابی ذخیره اشاره شده در بالا، نرم‌افزار Datamine می‌باشد. این نرم افزار قادر است تا هم شکل مناسب ذخیره را با توجه به توپوگرافی، نقشه‌های زمین‌شناسی و دیگر اطلاعات موجود به دست آورده و با درون یابی و برون یابی اطلاعات ذخیره و توزیع عیاری کانسuar را بدست آورد. در زمینه ارائه شکل




ذخیره با توجه به امکانات بسیار مناسب در این نرم افزار، Datamine قادر است تا شکل سه بعدی ای از ذخیره ارائه دهد و بدین وسیله حجم مناسب و دقیقی از ذخیره را ارائه نماید.

ارزیابی ذخیره گچ خوبی:

ذخیره خربل یک ذخیره گچ با تعداد متنابهی از لایه های گچی می باشد که بر روی تعدادی از این لایه ها ترانشه حفر گردیده است. با توجه به مطالعات انجام شده عیارها به یکدیگر نزدیک هستند. اما از آنجاییکه عیارها و نمونه های اخذ شده تنها از سطح ذخیره می باشند. لذا روش های تخمینی مانند کریجینگ شعاع تاثیر محدودی دارند و افزایش دستی این شعاع تاثیر، عملاً کارایی این روش ها را از بین می برد. به همین دلیل بالا روش اول تعیین ذخیره یعنی تعیین حجم و متوسط گیری عیاری برای این ذخیره مورد استفاده قرارا گرفته است که در زیر شرح داده می شود.

برای ارزیابی ذخیره هی مورد نظر نخست می بایست نقشه توپوگرافی منطقه بصورت یک رویه (wireframe) درآید. این کار در نرم افزار مورد نظر اجرا شده است. تصویر (۱-۴) نمایی ۳ بعدی از سطح رویه توپوگرافی مورد نظر را ارائه می دهد. در این شکل نمای کامل از ناهمواری های سطح زمین دیده می شود.

در مرحله دوم برای بدست آوردن حجم دقیقی از لایه های گچ دار لایه های گچ دار بر روی این نقشه توپوگرافی قطع داده شدند تا بدینوسیله ناهمواری های موجود در سطح بر روی لایه ها پیاده گردند. این امر برای بالا بردن دقت و بدست آوردن شکل واقعی تری از ذخیره می باشد.




تصویر ۴-۱ رویه ساخته شده از نقشه توپوگرافی محدوده مورد نظر


تصویر شماره‌ی ۲-۴ نشان‌دهنده‌ی این لایه‌های گچ‌دار است که از نقشه زمین‌شناسی استخراج شده‌اند و بر روی رویه بدست آمده از نقشه‌ی توپوگرافی پیاده گردیده‌اند و بصورت یک رویه در تصویرارائه شده‌اند. سطح این رویه‌ها با توجه به نقشه‌ی توپوگرافی ناهموار و منطبق با رویه توپوگرافی می‌باشد.

در مرحله بعد اقدام به انتقال لایه‌ها با شیب هر لایه (با توجه به نقشه زمین‌شناسی) به عمق می‌باشد. این عمق بصورت بسیار اولیه و بر اساس اطلاعات بدست آمده از سطح درنظر گرفته می‌شود و تا حد امکان برای دید بهتر و عدم اختلاط لایه‌ها پایین‌تر درنظر گرفته می‌شود.


در نهایت رویه‌های نهایی (بدنه ماده‌ی معدنی) بدین صورت بوجود می‌آید که لایه‌های گچ بالا و پایین به هم وصل می‌گردند و در نهایت بدین صورت بدنه ماده‌ی معدنی ترسیم می‌گردد. تصویر شماره (۴-۳) این رویه‌ها را نشان می‌دهد.




تصویر ۴-۲ رویه‌های مربوط به لایه‌های گچ دار که از طریق انعکاس لایه‌ها بر روی رویه توپوگرافی بدست آمده‌اند




تصویر ۴-۳ تصویر ۳ بعدی از لایه‌های ماده‌ی معدنی موجود در محدوده



تصویر ۴-۳ لایه های ماده معدنی



تصویر ۴-۴ لایه های ماده معدنی



Legend

- Topography Lines
- Gypsum Layers



100 50 0 100 200 300 400 Meters

تصویر ۴-۶ لایه های ماده معدنی با توجه به مختصات و تپوگرافی منطقه



هم اکنون توده‌های معدنی مورد نظر از لحاظ حجمی پیاده شده و بدنی ماده بدست آمده. این بدنیه از بالا به سطح توپوگرافی ختم می‌گردد تا شکل حقیقی ماده‌ی معدنی بدست آید. مرحله بعدی محاسبه حجم این توده از لول موردنظر تا سطح لاشه‌ها می‌باشد. افق درنظر گرفته شده برای این منظور لول ۶۲۰ متر می‌باشد که حجم آن در زیر ارائه شده است.

SKIPPING SID VALUES CHECK
RECOMMENDED FOR DTMS ONLY –

NO PERIMETER FILE <<<

>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES<<<

=====

Total volume (above ۱۷۱.۷) = ۳۹۹۴۶۸۰۸۸۵.۰۸

Volume above ۶۲۰.۰ = ۳۵۶۴۵۵۸۸.۵۳

Projected lower area = ۰.۰۰

Projected upper area = ۱۲۰۲۹۹۹۴.۰۰

Projected vertical area = ۰.۰۰

Total surface area = ۱۸۹۶۰۰۰۸.۰۰

Minimum elevation = ۱۷۱.۷۲

Maximum elevation = ۶۸۰.۰

Minimum X co-ord. = ۴۹۴۷۵۸.۴۷

Maximum X co-ord. = ۴۹۶۱۵۸.۰

Minimum Y co-ord. = ۳۳۴۷۶۶۲.۰۰

Maximum Y co-ord. = ۳۳۴۹۴۰۷.۷۵

Minimum surface dip = ۰.۰۰


Maximum surface dip = ۹۰.۰۰




Number of triangles = ۱۷۷۹۵

>>> TRIVOL Complete <<<


بر اساس حجم لایه‌ها و شکل موجود آن‌ها حجم نهایی را تا لول ۶۲۰ می‌توان حدود ۳۵۶۰۰۰۰۰ مترمکعب دانست. این حجم حجم کامل تمامی لایه‌ها می‌باشد. اما فرایندی که بطور معمول در استخراج ماده‌ی معدنی درنظر گرفته می‌شود، استخراج بصورت بلوک‌های ماده‌ی معدنی می‌باشد. این بلوک‌بندی باعث می‌گردد تا بخشی از ماده‌ی معدنی از فرایند استخراج خارج گردد و یا درواقع بلوک‌هایی با حجم متناسب و قابل استخراج در بخش‌های مختلف جایگیری نگرددند. بدین‌منظور فرایند بلوک‌بندی ارائه می‌گردد که فرایندی اولیه و پیش از استخراج است. این فرایند در مجموع بوسیله مدل استخراجی درنظر گرفته می‌شود و تا زمانی که برنامه استخراج مشخص نگردد نمی‌توان این فرایند را فرایندی قابل قبول و کامل دانست. با این‌حال ، مدل اولیه در زیر ارائه شده است که این مدل بر اساس بلوک‌های مادر تا $10 \times 10 \times 10$ متر و زیربلوک‌های تا حداقل $2/5 \times 5 \times 2/5$ متر ارائه شده است. مجدداً لازم‌بذرگ است که این مدل بسیار اولیه است اما با توجه به در دست‌بوده رویه‌ی مربوط به ماده معدنی امکان تغییر در این مدل بطور کامل در حین استخراج فراهم می‌باشد. با توجه به شرح بالا اقدام به بلوک‌بندی حجم‌های بدست‌آمده گردید که تصاویر ۴-۴-۷ تصاویری از این بلوک‌بندی می‌باشد. با توجه به وسعت لایه‌ها امکان وجود نمایی که در آن تمامی ریزبلوک‌ها نیز مشخص باشند جز در بزرگنمایی بالا فراهم نگردید.




تصویر ۴-۷ دید از بالای(پلان) مدل بلوکی راهه گردیده. کادر پایین نشان‌دهنده بخشی است که در تصویر ۴-۸ بزرگنمایی آن راهه شده است.



تصویر ۴-۸ بزرگنمایی یکی از لایه‌ها که در آن بلوک‌های مادر و ریز بلوک‌ها بخوبی دیده می‌شوند. این بخش از بزرگنمایی کادر موجود در تصویر ۴-۷ بدست آمده است.



تصویر ۴-۹ نمای قائم (دید از پهلوی) یک لایه پر شیب که بلوک‌ها و ریزبلوک‌ها بخوبی در آن دیده می‌شوند. لازم بذکر است بیرون زدگی‌های بلوک ناشی از نمایش تصویری سه بعدی در ۲ بعد می‌باشد. درواقع بلوک‌ها بعلت چرخش سه‌بعدی اند اما نمای لایه‌ها دو بعدی دیده می‌شوند.



تصویر ۴-۱۰ بلوک‌بندی لایه‌ای کم‌شیب با دید از پهلو (دید قائم)



با توجه به بلوکبندی تعداد کلی ۲۲۲۹۸۴ بلوک وجود دارد که از این تعداد ۲۰۴۰ بلوک بصورت بلوک کامل ($10 \times 10 \times 10$ متر) و مابقی بصورت ریز بلوکها با اندازه‌های مختلف می‌باشند. حجم کلی بلوکها ۹۶۱۵۶۲۵ مترمکعب می‌باشد.

شاید این نکته بنظر بیاید که تفاوت فاحشی میان دو نتیجه وجود دارد. اما نکته در اینجاست که مدل بلوکی باعث حذف برخی از لایه‌های کوچک از پروسس گردیده، همچنین شیب‌دار بودن زیاد بسیاری از لایه و نامهواری بسیار شدید سطح لایه‌ها (سطح توپوگرافی) باعث گردیده که بخش‌های زیادی از لایه از فرایند قرارگیری در داخل بلوک‌ها حذف گردند. مجدداً ذکر می‌گردد که این بلوکبندی مدلی اولیه تنها برای نمایشی اولیه می‌باشد که چه بسا با تغییر پارامترهای آن این مدل پشت تغییر خواهد کرد.

موردنی که در انتها باید ذکر گردد این امر است که برای بدست آوردن تناژ نهایی می‌بایست حجم بدست آمده در بخش‌های بالا را در وزن مخصوص ضرب کرد تا تناژ نهایی بدست آید. و در رابطه با عیار مجدداً باید گفت که امکان تخمین برای این ذخیره وجود ندارد و بهترین راه بدست آوردن عیاری از متوسط طولی می‌باشد که می‌تواند با توجه به گچ بودن ماده‌ی معدنی کاملاً قابل قبول باشد. دلیل عدم امکان تخمین نیز سطحی بودن داده‌ها، بسیار اندکی بودن داده‌ها نسبت به حجم مورد بررسی و فاصله بسیار زیاد محل نمونه‌ها از بسیاری از لایه‌های فاقد داده که در این صورت می‌توان بیان نمود که تخمین نتیجه‌ای کاملاً اشتباه بدست می‌دهد.

میزان تناژ ذخیره:

روش تعیین حجم و متوسط گیری عیاری = حجم بر حسب متر مکعب × وزن مخصوص سنگ گچ خربل

$$35600000 \times 1.676 = 59665600$$

روش بلوک بندی = حجم بر حسب متر مکعب × وزن مخصوص سنگ گچ خربل


$$9615625 \times 1.676 = 16115787$$




۲-۴- محاسبه ذخیره کار آمد خربل:

با توجه وجود تعدادی لایه بسیار نازک که امکان برداشت آنها بروش های استخراجی بصرفة نمی باشد، لذا تصمیم گرفته شد که در ارزیابی مجدد اقدام به حذف لایه های بسیار نازک از فرایند ارزیابی گردد. محاسبه اخیر را تحت عنوان ذخیره کار آمد می شناسیم. بر این منوال در ادامه شرحی از ذخیره موجود در لایه های ضخیم تر موجود در خربل ارائه می شود. با توجه به اینکه بخش های انتهایی لایه های گچ دار بعضاً بشدت نازک شده و امکان استفاده از آن ها در فرایند استخراج وجود ندارد، لذا این بخش ها نیز از ارزیابی جدا گردیدند. همچنین بمنظور بدست آوردن اطلاعات کامل تری از ذخیره خربل اقدام به ارائه حجم لایه ها بطور جداگانه گردیده است.


تصویر ۱۱-۴ نشاندهنده لایه های اولیه خربل (بدون حذف لایه های نازک) و تصویر ۱۲-۴ نشاندهنده لایه هایی است که برای محاسبه ذخیره مجدد، مورد استفاده قرار گرفته اند. در تصویر ۱۲-۴ اشماره لایه ها نیز که در بخش بعدی می آیند ارائه شده است. همانطور که در این تصویر دیده می شود تعداد لایه های قابل استفاده در بخش دوم ۱۳ لایه است. همچنین تصویر ۱۳-۴ نمایی سه بعدی از لایه های تهیه شده در این بخش بعنوان لایه های نهایی برای ارزیابی ذخیره ارائه داده است.



تصویر شماره ۱۱-۴ تمامی لایه های گچ موجود در ذخیره خربل



تصویر شماره ۱۲-۴ لایه های مورد استفاده در ارزیابی ذخیره مرحله دوم در خربل




تصویر شماره ۱۳-۴ لایه های مورد استفاده در ارزیابی ذخیره مرحله دوم در خربل در دیدی سه بعدی. برای دید بهتر لایه ها رنگ آمیزی یک در میان دارند.

در ادامه تصاویر ۱۳ لایه های همراه با حجم و اطلاعات محاسبه ذخیره هر یک ارائه شده است. در انتهای نیز حجم کلی محاسبه شده همراه با جداول اطلاعات کلی ارائه شده است.




لایه شماره ۱



SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۶۰۰.۴) = ۱۴۸۹۴۳۳.۹۴
Volume above ۶۲۰.. = ۵۰۳۶۰۰.۱۴
Projected lower area = ...
Projected upper area = ۰۹۹۴۲.۳۶
Projected vertical area = ...
Total surface area = ۷۹۷۹۲.۶۴
Minimum elevation = ۶۰۰.۳۷
Maximum elevation = ۶۴۹.۹.
Minimum X co-ord. = ۴۹۰۲۰۰.۴۱
Maximum X co-ord. = ۴۹۰۸۱۹.۴۷
Minimum Y co-ord. = ۳۳۴۷۶۲۶.۰.
Maximum Y co-ord. = ۳۳۴۷۸۷۶.۰.
Minimum surface dip = ...
Maximum surface dip = ۸۸.۸۹
Number of triangles = ۴۷۲
>>> TRIVOL Complete <<<

لایه شماره ۲




```
SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above 600.0) = 2604639.49
Volume above 620.0 = 1283744.10
Projected lower area = ....
Projected upper area = 77992.28
Projected vertical area = ....
Total surface area = 101726.77
Minimum elevation = 600.31
Maximum elevation = 673.19
Minimum X co-ord. = 494798.28
Maximum X co-ord. = 490802.20
Minimum Y co-ord. = 33422713.20
Maximum Y co-ord. = 3348201.70
Minimum surface dip = ....
```




Maximum surface dip = ۸۹.۶۶
Number of triangles = ۱۹۱۹
>>> TRIVOL Complete <<<

لایه شماره ۳




SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۰۰۰.۰) = ۲۸۶۷۷۷۰.۰۴
Volume above ۶۲۰.۰ = ۱۴۸۸۲۲۹.۷۴
Projected lower area = ...
Projected upper area = ۸.۲۷۶.۰۲
Projected vertical area = ...
Total surface area = ۱۰۹۷۲.۳
Minimum elevation = ۰۰۰.۳۷
Maximum elevation = ۶۷۲.۹۹
Minimum X co-ord. = ۴۹۴۸.۰۰.۰۳
Maximum X co-ord. = ۴۹۵۸.۰۰.۰۰
Minimum Y co-ord. = ۳۳۴۷۷۷۰.۰۰
Maximum Y co-ord. = ۳۳۴۸.۰۰.۰۰
Minimum surface dip = ...
Maximum surface dip = ۹۰.۰۰
Number of triangles = ۱۹۶۴
>>> TRIVOL Complete <<<

لایه شماره ۴




```
SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۶۰۰.۲) = ۳۳۳۴۰۴۱.۰۲
Volume above ۶۲۰.. = ۱۹۰۶۵۰۸.۲۰
Projected lower area = ....
Projected upper area = ۸۲۰۷۹.۴۸
Projected vertical area = ....
Total surface area = ۱۷۴۰۷۹.۰۲
Minimum elevation = ۶۰۰.۲۲
Maximum elevation = ۶۷۰...
Minimum X co-ord. = ۴۹۴۸۴۶.۰۹
Maximum X co-ord. = ۴۹۰۹۰۸.۰۳
Minimum Y co-ord. = ۳۳۴۷۸۹۲.۷۰
Maximum Y co-ord. = ۳۳۴۸۳۱.0...
Minimum surface dip = -۹0...
Maximum surface dip = ۸۹.۹۹
Number of triangles = ۱۶۲۴
>>> TRIVOL Complete <<<
```

لایه شماره ۵



```
SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above 600.0) = 3378628.01
Volume above 620.0 = 2024260.69
Projected lower area = ...
Projected upper area = 78131.84
Projected vertical area = ...
Total surface area = 18201.42
Minimum elevation = 600.37
Maximum elevation = 680.00
Minimum X co-ord. = 494870.47
Maximum X co-ord. = 490934.81
Minimum Y co-ord. = 3347922.70
Maximum Y co-ord. = 3348341.00
Minimum surface dip = ...
Maximum surface dip = 89.97
Number of triangles = 1747
>>> TRIVOL Complete <<<
```


لایه شماره ۶



```
SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above 600..) = 2639899.63
Volume above 620.. = 1004039.20
Projected lower area = ....
Projected upper area = 604.1.01
Projected vertical area = ....
Total surface area = 108009.03
Minimum elevation = 600.36
Maximum elevation = 671.02
Minimum X co-ord. = 494876.20
Maximum X co-ord. = 490900.03
Minimum Y co-ord. = 3348003.70
Maximum Y co-ord. = 3348367.20
Minimum surface dip = -9.00
Maximum surface dip = 89.99
Number of triangles = 1234
```




لایه شماره ۷



SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۶۰۰.۰) = ۲۱۷۱۰.۷.۶۲
Volume above ۶۲۰.۰ = ۱۱۹۵۱۰۹.۱۳
Projected lower area = ...
Projected upper area = ۰۶۷۶۴.۱۱
Projected vertical area = ...
Total surface area = ۱۴۰۱۹۲.۰۰
Minimum elevation = ۶۰۰.۳۶
Maximum elevation = ۶۶۶.۰۰
Minimum X co-ord. = ۴۹۴۸۸۲.۰۶
Maximum X co-ord. = ۴۹۰۹۶۶.۷۵
Minimum Y co-ord. = ۳۳۴۸۰۲۲.۰۰
Maximum Y co-ord. = ۳۳۴۸۳۷۶.۲۰
Minimum surface dip = -۹۰.۰۰
Maximum surface dip = ۸۹.۹۸
Number of triangles = ۱۳۱۴
>>> TRIVOL Complete <<<




لایه شماره ۸



```
SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۰۹۹.۸) = ۶۷۳۰۵۱۰.۸۷
Volume above ۶۲۰.۰ = ۳۳۲۳۸۲۰.۴۰
Projected lower area = ...
Projected upper area = ۱۹۷۲۲۲.۰۸
Projected vertical area = ...
Total surface area = ۲۳۴۲۰.۲
Minimum elevation = ۰۹۹.۸۲
Maximum elevation = ۶۸۰.۰
Minimum X co-ord. = ۴۹۴۹۹۹.۲۸
Maximum X co-ord. = ۴۹۰۸۷۶.۸۴
Minimum Y co-ord. = ۳۳۴۸۱۲۰.۰
Maximum Y co-ord. = ۳۳۴۸۰۲۲.۰
Minimum surface dip = -۹.۰
Maximum surface dip = ۸۴.۶۱
Number of triangles = ۱۱۹.
>>> TRIVOL Complete <<<
```




لایه شماره ۹



```
SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۰۹۹.۸) = ۶۷۳۰۰۱۰.۸۷
Volume above ۶۲۰.. = ۳۳۲۲۸۲۰.۴۰
Projected lower area = ...
Projected upper area = ۱۹۷۲۲۲.۰۸
Projected vertical area = ...
Total surface area = ۲۳۴۲۰.۲۰
Minimum elevation = ۰۹۹.۸۲
Maximum elevation = ۶۸۰...
Minimum X co-ord. = ۴۹۴۹۹۹.۲۸
Maximum X co-ord. = ۴۹۰۸۷۱.۸۴
Minimum Y co-ord. = ۳۳۴۸۱۳۰.۰۰
Maximum Y co-ord. = ۳۳۴۸۰۲۲.۰۰
Minimum surface dip = -۹.۰۰
Maximum surface dip = ۸۴.۶۶
Number of triangles = ۱۱۹.
>>> TRIVOL Complete <<<
```




لایه شماره ۱۰



SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۶۰۰.۳) = ۸۶۲۶۴۷۷.۷۴
Volume above ۶۲۰.. = ۳۶۹۰۰۳۰.۴۰
Projected lower area = ..
Projected upper area = ۳۰۹۲۲۹.۴۷
Projected vertical area = ..
Total surface area = ۳۴۱۶۴۴.۶۶
Minimum elevation = ۶۰۰.۳۱
Maximum elevation = ۶۷۳.۱۰
Minimum X co-ord. = ۴۹۴۹۲۸.۰۹
Maximum X co-ord. = ۴۹۰۹۹۱.۷۵
Minimum Y co-ord. = ۳۳۴۸۳۶۱.۰۰
Maximum Y co-ord. = ۳۳۴۸۷۰۷.۲۰
Minimum surface dip = -۹...
Maximum surface dip = ۸۹.۹۷
Number of triangles = ۱۰۹۷
>>> TRIVOL Complete <<<


لایه شماره ۱۱



SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۶۰۰.۲) = ۱۰۱۱۱۰.۷۰.۰۲
Volume above ۶۲۰.۰ = ۵۲۰۲۷۶۸.۰۳
Projected lower area = .۰۰۰
Projected upper area = ۳۰۱۹۲۲.۰۶
Projected vertical area = .۰۰۰
Total surface area = ۳۳۴۶۱۷.۹۷
Minimum elevation = ۶۰۰.۲۱
Maximum elevation = ۶۹۰.۸۹
Minimum X co-ord. = ۴۹۴۹۹۰.۶۹
Maximum X co-ord. = ۴۹۶۰۱۸.۶۶
Minimum Y co-ord. = ۲۳۴۸۰۱۹.۰۰
Maximum Y co-ord. = ۲۳۴۸۸۲۳۰.۰۰
Minimum surface dip = -۹۰.۰۰
Maximum surface dip = ۸۶.۱۹
Number of triangles = ۹۶۳
>>> TRIVOL Complete <<<




لایه شماره ۱۲



SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۶۰۲.۳) = ۸۶۶۴۸۰۱.۲۹
Volume above ۶۲۰.۰ = ۴۸۹۰۶۹۲.۹۶
Projected lower area = ...
Projected upper area = ۲۶۱۴۴۸.۹۴
Projected vertical area = ...
Total surface area = ۲۸۰۲۰۴.۶۶
Minimum elevation = ۶۰۲.۳۱
Maximum elevation = ۶۹۰.۰۰
Minimum X co-ord. = ۴۹۰۰۳۹.۱۹
Maximum X co-ord. = ۴۹۰۹۲۳.۴۴
Minimum Y co-ord. = ۳۳۴۸۰۷۷.۰۰
Maximum Y co-ord. = ۳۳۴۸۹۲۰.۷۰
Minimum surface dip = -۹.000
Maximum surface dip = ۸۹.00
Number of triangles = ۸۴۴
>>> TRIVOL Complete <<<




لایه شماره: ۱۳



SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۰۸۳.۳) = ۱۳۹۲۷۰۷۷.۳۹
Volume above ۶۲.. = ۴۶۷۸۵۰.۹۴
Projected lower area = .
Projected upper area = ۲۷۰۴۰.۸۴
Projected vertical area = .
Total surface area = ۲۹.۸۱۷.۷۲
Minimum elevation = ۰۸۳.۳۱
Maximum elevation = ۶۷۸.۰۷
Minimum X co-ord. = ۴۹۰۱.۰.۰۹
Maximum X co-ord. = ۴۹۰۹۳۶.۹۱
Minimum Y co-ord. = ۲۳۴۸۶۱۶.۰۰
Maximum Y co-ord. = ۲۳۴۹.۰۴.۰۰
Minimum surface dip = .
Maximum surface dip = ۶۰.۰۶
Number of triangles = ۲۶۰
>>> TRIVOL Complete <<<

تصوی کل ۱۳ لایه:



```
SKIPPING SID VALUES CHECK - RECOMMENDED FOR DTMS ONLY
>>> NO PERIMETER FILE
>>> SUMMARY OF WIREFRAME PROPERTIES <<<
=====
Total volume (above ۰۶۰.۲) = ۱۴۰۶۱۰۲۶۸.۰۷
Volume above ۶۲... = ۳۵۰۰۵۰۴۴.۴۳
Projected lower area = ...
Projected upper area = ۲۲۲۹۷۲۱...
Projected vertical area = ...
Total surface area = ۲۹۷.۱۹۴.۲۰
Minimum elevation = ۰۶۰.۲۲
Maximum elevation = ۶۹۰...
Minimum X co-ord. = ۴۹۴۷۹۸.۲۸
Maximum X co-ord. = ۴۹۶.۸۷.۶۹
Minimum Y co-ord. = ۲۳۴۷۷۶.۰۰
Maximum Y co-ord. = ۲۳۴۹.۴۶.۰۰
Minimum surface dip = -۹...
Maximum surface dip = ۹...
Number of triangles = ۱۰.۲۲
>>> TRIVOL Complete <<<
```



در نهایت جدول شماره (۴-۱) نشان دهنده می اطلاعات کلی این لایه ها می باشد


| شماره لایه | حجم (متر مکعب) |
|------------|----------------|
| ۱ | ۵۵۳۶۰۰.۱۴ |
| ۲ | ۱۲۸۳۷۴۴.۱ |
| ۳ | ۱۴۸۸۲۳۹.۷۴ |
| ۴ | ۱۹۰۶۵۰.۸۲ |
| ۵ | ۲۰۲۴۲۶۰.۶۹ |
| ۶ | ۱۵۰۴۰۳۹.۲ |
| ۷ | ۱۱۹۵۱۰۹.۱۳ |
| ۸ | ۳۳۲۲۸۲۵.۴۵ |
| ۹ | ۳۳۲۲۸۲۵.۴۵ |
| ۱۰ | ۳۶۹۰۵۳۰.۴ |
| ۱۱ | ۵۲۰۲۷۶۸.۰۳ |
| ۱۲ | ۴۸۹۰۶۹۲.۹۶ |
| ۱۳ | ۴۶۶۷۸۵۰.۹۴ |
| جمع کل | ۳۵۰۵۵۰۴۴.۴۳ |

جدول (۴-۱) حجم لایه های گچ خربل همراه با حجم کلی آنها
شماره لایه حجم(متر مکعب) و جمع کل

۴-۳-بورسی توجیه پذیری بهره بوداری از ذخیره گچ خربل:

روش استخراج گچ لایه ای خورد کردن، برداشت توسط لودر و سپس بارگیری بداخل کامیون برای حمل می باشد بدین ترتیب که ابتدا باطله سطحی برداشته شده و سپس سینه کار و آماده سازی جبهه کار انجام می شود و آنگاه عملیات استخراج ماده معدنی با برداشت بتدریج از ابتدای سینه کار آغاز و ادامه خواهد یافت، برای خورد کردن سنگ گچ احتمالاً از انفجار و یا بیل پیکور استفاده خواهد شد باطله های سطحی ماده معدنی توسط بلدوزر استیجاری پیش بینی شده پاکسازی و باطله برداری خواهد شد.

در نتیجه طرح اکتشافی و گزارش پیش روی وضعیت لایه ها مشخص گردیده همچنین جنس باطله بین هر لایه و ضخامت آنها نیز به طور دقیق برداشت شده است. بنابراین پیشنهاد یک دستگاه بلدوزر استیجاری به صورت مقطعی جهت باطله برداری کاملاً مرقوم به صرفه خواهد بود. و طرح استخراج پیش روی بر اساس نقشه های تهیه شده و ریخت شناسی ماده معدنی صورت پذیرفته است.





۴-۳-۱- چشم انداز فعال سازی پتانسیل گچ خربل در توسعه صنعتی منطقه:

روش‌های عمدۀ استخراج ژیپس که در خصوص اندیس خربل نیز پیشنهاد می‌گردد:

سیستم حفاری و انفجار در روش روباز استاندارد برای کانسارهای توده‌ای لایه‌ای بکار می‌رود. کانسارهایی که تا عمق کمتر از ۵ متر پوشیده شده‌اند توسط بیل مکانیکی و تریلر، تراکتور و اسکرایپر استخراج می‌شود. محدوده‌های معدنی معمولاً کمتر از ۱۵ متر عرض و ۱۰ تا ۵ متر ارتفاع دارند. قطعات خردشده با بیل‌های هیدرولیکی یا لودر جمع شده و با کامیون به محل خرد کردن اولیه منتقل می‌شود.

روش اتاق پایه با ماشین‌های برش ممتد برای کانسار رگه‌ای و عدسی شکل با نرخ بهره‌وری ۸۰-۷۰٪ اجرا می‌شود. معدنکاری انتخابی آلدگی به دولومیت، ایلمنیت، آهک و انیدریت را کاهش می‌دهد و همه مخلوطکن‌ها برای کاهش تغییرات پیش ماده کاربرد دارند.

۴-۳-۲- روشهای متداول فرآوری ژیپس در فاز اولیه که در خصوص اندیس خربل نیز قابل اجرا است:

کاهش اندازه ذرات تا ۱۵۰-۱۰۰ میلیمتر توسط خردکننده‌های چرخنده و فکی در محل صورت می‌گیرد. نمک و خاک با خرد کردن (درشت دانه) به همراه غربال کردن یا جدایش بادی) ژیپس نرم‌تر تمایل دارد در بخش‌های ریزتر تجمع یابد) صورت می‌گیرد. ژیپس به صورت کنونی و یا بعد از تکلیس داد و ستد می‌شود.

منابع و زیر ساخت‌ها:

جاده دسترسی: بعییر از ۲/۵ کیلومتر جاده خاکی در انتهای مسیر دستیابی به محل اندیس (روستای خربل) مسیر مورد نظر آسفالت کاملاً مناسبی دارد. با توجه به نزدیکی به شهرستان گچساران (۳۰ کیلومتر) مسیر روستایی به محل رخمنونها بسیار مناسب و از همه لحاظ مرقوم به صرفه است.

منابع نیرو: برق در محل اندیس انشعاب داشته و هزینه برق رسانی بطور کامل مرتفع گردیده است. به تازگی شبکه توسعه گاز نیز به اتمام رسیده است.

منابع نیروی کار: طی مسیر رسیدن به روستای خربل چندین روستا با جمیعت‌های متفاوت حضور دارد و همچین خود روستای خربل فعالیت اصلی مردم منطقه کشاورزی نیمه صنعتی و سنتی است. با توجه به بازدید‌ها و ارتباط گسترده طی

اجرای طرح در منطقه مشخص گردید نیروی جوان مستعد کار در روستاهای پیرامونی اندیس به گستردگی حضور دارد. با توجه به میزان تحصیلات جوانان شهرستان گچساران احتمالاً تامین نیروی متخصص نیز به راحتی میسر خواهد گردید.

منابع آب: بغير از رودخانه خربل در منطقه چندین حلقه چاه عمیق با سهم آب های متفاوت موجود است که بر اساس مطالعات منطقه ای مشخص گردید، در صورت عدم مجوز احداث چاه عمیق می توان از این چاه های آب خریداری نمود.

با توجه به آنچه گفته شد شهرستان گچساران پتانسیل بالایی در امر توسعه یافتگی دارد و منابع و زیر ساخت های آن نیز تا حد زیادی تامین شده است. فعال سازی معدن و کارخانه فرآوری گچ در منطقه بغير از ایجاد توسعه صنعتی، فعال سازی نیروی کار و پیشرفت اجتماعی اقتصاد منطقه را نیز متحول خواهد نمود.

۴-۴-مطالعات فنی و اقتصادی :

در این بخش با محاسبه هزینه های استخراج و فراوری ماده معدنی گچ در منطقه به بررسی شرایط اقتصادی طرح استخراج ذخیره خربل پرداخته و سعی می گردد که با توجه به شرایط اقتصادی - صنعتی منطقه و مطالعه بازار ماده معدنی مورد نظر، در منطقه، کشور و گزینه صادرات چشم انداز فعالیت معدنکاری و فراوری در خصوص ذخیره مورد مطالعه ترسیم گردد.

جهت محاسبات انجام گرفته در این بخش از گزارش داده های هزینه ای براساس استعلام از تولید کننده ها و عرضه کننده های معتبر، همچنین تعریفه های رسمی بدست آمده است. تمامی هزینه ها بر اساس ریال محاسبه شده و هیچ گونه هزینه ارزی پیشینی نشده است.

در زیر جداول هزینه های سرمایه ای به تفکیک آورده شده است.

سرمایه گذاری ثابت :

ماشین آلات :

| ردیف | شرح | تعداد مورد نیاز | ارزش کل (هزار ریال) |
|------|---------------------|-----------------|---------------------|
| ۱ | لودر معادل W.A ۳۸۰۳ | یک دستگاه | ۱۸۵۰۰۰۰ |
| ۲ | بیل مکانیکی | یک دستگاه | ۱۵۰۰۰۰ |



| | | | | |
|---------|-----------|-------------------------|------|---|
| ۷۲۰۰۰ | یک دستگاه | | وانت | ۲ |
| ۴۵۰۰۰ | یک دستگاه | مخزن آب سیار ۲۰۰۰ لیتری | | ۴ |
| ۳۴۶۷۰۰۰ | جمع | | | |

تاسیسات:

| ردیف | شرح | متراژ | ارزش واحد (ریال) | ارزش کل (هزار ریال) |
|------|-----------------------|-------|------------------|---------------------|
| ۱ | ساختمان اداری و مالی | ۴۰ | ۸۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ |
| ۲ | مخزن سوخت ۱۲۰۰۰ لیتری | | ۶۶۰ | ۶۶۰ |
| جمع | | | ۳۸۶۰۰ | |

سرمایه گذاری ثابت طرح: سرمایه گذاری جهت خرید ماشین آلات + سرمایه گذاری جهت تامین تاسیسات

هزینه های جاری سالیانه:

هزینه های پرسنلی:

| ردیف | شرح | تعداد | دستمزد ماهیانه(ریال) | دستمزد سالیانه (هزار ریال) |
|------|-------------|-------|----------------------|----------------------------|
| ۱ | سرپرست معدن | ۱ | ۵۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
| ۲ | راننده لودر | ۱ | ۵۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |



| | | | | |
|--------|--------|---|--------------------|---|
| ۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱ | راننده بیل مکانیکی | ۳ |
| ۳۱۲۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۱ | مسئول تدارکات | ۴ |
| ۳۱۲۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۱ | نگهبان | ۵ |
| ۶۲۴۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲ | کارگر ساده | ۶ |
| ۱۲۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱ | مسئول فنی معدن | ۷ |
| ۳۶۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱ | دفتر دار و حسابرس | ۸ |
| ۳۱۲۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۱ | آشپز | ۹ |
| ۳۲۴۰۰۰ | - | ۹ | جمع | |

با در نظر گرفتن ۷۰٪ حقوق بعنوان حق بیمه کارفرما و ۲ ماه پاداش و سابق کار پایان سال کارکنان، هزینه های پرسنلی شرح ذیل میباشد.

هزینه های پرسنلی : $324000 * 70\% = 226800$ هزار ریال

هزینه سوخت :

هزینه سوخت :

هزار ریال $324000 + 226800 = 550800$ هزار ریال

| ردیف | نوع سوخت | مصرف روزانه | مصرف سالیانه | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (هزار ریال) |
|------|----------|-------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | | | | |



| | | (لیتر) | لیتر | | |
|---------|-----|--------|------|---------|---|
| ۴۰۸۰۰۰ | ۱۷۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱۲۰ | گازوئیل | ۱ |
| ۲۰۰۰۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰۰ | ۲۵ | بنزین | ۲ |
| ۲۴۰۸۰۰۰ | | | | جمع | |

با در نظر گرفتن ۴۰ درصد سوخت گازوئیل بابت روغن و ۲۰ درصد بنزین بابت روغن وانت، کل هزینه سوخت

عبارة تست از:

$$\text{صرف روغن (لیتر)} = (24000 \times \%40) + (5000 \times \%20) = 9600 + 1000 = 10600$$

$$\text{هزار ریال} = 10600 \times 5000 = 53000$$

$$\text{هزار ریال} = 10000 + 53000 = 63000$$

هزینه ابزار و لوازم مصرفی :

بابت خرید و تهیه لوازم ایمنی شامل کلاه، کفش، عینک و لباس و غیره ۷۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته میشود.

هزینه غذا :

روزانه یک وعده غذا گرم به ازای هر نفر ۱۵۰۰۰ ریال برای کارکنان معدن پیش بینی می شود.

$$\text{هزار ریال} = 32400000 = 324000 \times 8 \times 15000 = 270$$

هزینه تعمیرات و نگهداری :



معادل ۱۰ درصد ارزش ماشین آلات و ۵ درصد ارزش تاسیسات در نظر گرفته می شود.

$$\text{هزار ریال } 348630 = (38600 * 10\%) + (3467000 * 5\%)$$

محاسبه هزینه های متفرقه :

۵ درصد از هزینه های فوق محاسبه میشود.

➤ هزینه های پرسنلی هزار ریال ۱۶۲۰۰

➤ هزینه های سوخت هزار ریال ۲۴۰۸۰

➤ هزینه های ابزار و لوازم هزار ریال ۷۰۰۰

➤ هزینه های غذا هزار ریال ۳۲۴۰۰

➤ هزینه های تعمیرات و نگهداری هزار ریال ۳۴۸۶۳۰

$$\text{هزار ریال } 39955 = 5\% \text{ جمع } 799110 \text{ هزار ریال}$$

کل هزینه های جاری سالیانه :

$$\text{هزار ریال } 839065 = 799110 + 39955$$

ظرفیت تولید : ۱۰۰۰۰۰ تن در سال

-۱ قیمت پایه سالیانه :

-۲ با در نظر گرفتن حقوق دولتی ۱۰۰ ریال به ازای یک تن گچ ، قیمت پایه سالیانه بشرح ذیل میباشد .



هزار ریال ۱۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰ * ۱۰۰۰۰۰

سرمایه در گردش :

معادل ۲۵ درصد هزینه های جاری معدن محاسبه میشود.

هزار ریال $839065 * \% 25 = 209766$

محاسبه استهلاک :

هزینه استهلاک برای ماشین آلات سالیانه٪ ۲۰ و برای تاسیسات سالیانه٪ ۱۲ در نظر گرفته شده

$$38600 * \% 12 + 3467000 * \% 20 = 4632 + 693400 = 698032$$

محاسبه قیمت تمام شده :

هزینه های جاری سالیانه ۸۳۹۰۶۵ هزار ریال

هزینه های قیمت پایه ۱۰۰۰ هزار ریال

هزینه های استهلاک سالیانه ۶۹۸۰۳۲ هزار ریال

قیمت کل : ۱۵۴۷۰۹۷ هزار ریال

قیمت فروش :



بازای هر تن ۲۲۰۰۰ ریال میباشد و قیمت فروش سالیانه عبارتست از :

$$\text{هزار ریال} \cdot ۲۲۰۰۰ = ۲۲۰۰۰۰۰ \quad ۱۰۰۰۰۰ * ۲۲۰۰۰ = ۲۲۰۰۰۰۰۰$$

سود حاصل از فروش :

$$\text{هزار ریال} \cdot ۶۵۲۹۰۳ = ۱۵۴۷۰۹۷ - ۲۲۰۰۰۰$$

محاسبه نرخ برگشت سرمایه :

سود

سرمایه ثابت

$$(۶۵۲۹۰۳ / ۳۵۰۵۶۰۰) \times 100 = \% ۱۸.۶۲$$

محاسبه دوره برگشت سرمایه :

$$\text{ماه} = ۶۵ \quad \text{سال} = ۰ / \% ۱۸.۶۲ = ۵.۳۷$$

۱-۲-۴ نتیجه بررسی فنی و اقتصادی :

با توجه به سود حاصل از فروش و بازگشت سرمایه در سال پنجم و نیز تامین مواد اولیه کارخانجات کوره های گچ بری و نیز اشتغال بکار طرح مزبور دارای پاسخگویی فنی و اقتصادی می شود.



۴-۵-پیشنهاد طرح احداث کارخانه تولید گچ ساختمانی:

۱-۳-۴ مقدمه :

طرح زیر پیشنهاد تولید پودر گچ ساختمانی در منطقه مورد اکتشاف و در پیرامون روستای خربل می باشد. سنگ گچ خالص فقط حاوی سولفات کلسیم و دو ملکول آب تبلور می باشد ولی معمولاً سنگ گچ دارای بعضی ناخالصی ها می باشد که بعضی از آنها جزء مضرات گچ بوده (مانند آهک، اکسید آهن و ...) و بعضی از ناخالصی ها مشکل خاصی برای گچ ساختمان ایجاد نمی کند. بر اساس مطالعات شیمی تر و XRD کمی صورت گرفته نشان می دهد که ترکیب گچ خربل دارای بهترین خصوصیات شیمیایی گچ جهت استفاده در گچ پلاستر ساختمانی است. همچنین انجام تست تکنولوژی در کارخانه آراد صنعت این قابلیت را به اثبات رسانید. با توجه به این مطالب درصد ناخالصی های گچ خربل از لحاظ صنعت ساختمان قابل قبول است.

محل مصرف پودر گچ بسیار زیاد بوده ولی محل مصرف گچ فوق بیشتر در کارهای ساختمانی می باشد بصورتی که نوع تقریباً خالص آن جهت سفید کاری و انواع دیگر که دارای کمی ناخالصی می باشد جهت انجام گچ و خاک ساختمان ها و کارهای زیر بنایی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.



۲-۵-۴ سرمایه گذاری ثابت طرح :

زمین محل اجرای طرح :

| قیمت کل (هزار ریال) | قیمت واحد | مترمتر زمین |
|---------------------|-----------|-------------|
| ۹۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰ |

محوطه سازی :

| ردیف | شرح | مساحت (متر مربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (هزار ریال) |
|------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| ۱ | خاکبرداری و تسطیح | ۳۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| ۲ | حصار کشی | ۵۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ |
| ۳ | فضای سبز، خیابان کشی | ۲۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| جمع | | | | ۱۰۹۰۰۰ |



: ساختمانها

| ردیف | شرح | مساحت زیربنا (متر مربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| ۱ | سالن تولید | ۴۲۰ | ۸۰۰۰۰ | ۳۳۶۰۰۰ |
| ۲ | انبارها | ۱۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
| ۳ | ساختمان اداری و سرویس‌ها | ۶۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ |
| ۴ | نمایخانه | ۲۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ |
| ۵ | نگهداری و سرایدار | ۲۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ |
| جمع | | | | ۵۲۶۰۰۰ |

$$\text{ساختمان و محوطه سازی} = ۱۰۹۰۰۰ + ۵۲۶۰۰۰ + ۶۸۵۰۰۰ = ۲۲۳۵۰۰۰ \text{ (هزار ریال)}$$



تاسیسات و تجهیزات :

| ردیف | شرح | هزینه کل (هزار ریال) |
|------|---|----------------------|
| ۱ | برق رسانی (حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه) | ۳۲۶۰۰۰ |
| ۲ | آبرسانی (حق انشعاب و لوله گذاری و ...) | ۱۰۰۰۰ |
| ۳ | امتیاز خط تلفن | ۲۰۰۰ |
| ۴ | ایمنی و اطفا حریق | ۱۰۰۰۰ |
| ۵ | وسایل سرمایش و گرمایش | ۴۰۰۰۰ |
| ۶ | مخازن ذخیره سوخت و آب | ۷۰۰۰۰ |
| ۷ | تهویه و هوای فشرده | ۱۰۰۰۰ |
| جمع | | ۸۴۰۰۰ |



ماشین آلات و وسایل آزمایشگاهی :

| ردیف | نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی | تعداد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (هزار ریال) |
|------|---|-------|-------------------|----------------------|
| ۱ | آسیاب با موتور برقی | ۱ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| ۲ | ژنراتور ۵۰ لیکوواتی | ۱ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| ۳ | مشعل کوره | ۱ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| ۴ | بونکر | ۱ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
| ۵ | کمپرسور ۱۶۰ | ۱ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
| ۶ | چکش بیکور با تجهیزات | ۱ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
| جمع | | | | ۶۵۴۰۰ |

وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه :

| ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (هزار ریال) |
|------|-----------------|-------|-------------------|----------------------|
| ۱ | تراکتور بیلدار | ۱ | ۱۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ |
| ۲ | کامیون بنز ۱۹۲۱ | ۱ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |



| | | | | |
|-------|---------|---|------------|---|
| ۷۲۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰۰ | ۱ | وانت پیکان | ۳ |
| ۶۱۲۰۰ | جمع | | | |

تجهیزات اداری و کارگاهی :

| ردیف | شرح | هزینه کل (هزار ریال) |
|------|---|----------------------|
| ۱ | لوازم اداری (میز-صنایلی-فایل-گوشی تلفن و ...) | ۲۰۰۰۰ |
| ۲ | لوازم آشپزخانه | ۲۰۰۰۰ |
| ۳ | ابزارآلات کارگاهی (در صورت نیاز) | ۲۰۰۰۰ |
| | جمع | ۶۰۰۰ |

هزینه های قبل از بهره برداری :

| ردیف | شرح | هزینه کل (هزار ریال) |
|------|--|----------------------|
| ۱ | تهیه طرح و نقشه های مربوطه | ۳۰۰۰۰ |
| ۲ | اخذ مجوز تاسیس و سایر مجوزها | ۱۵۰۰۰ |
| ۳ | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی | ۳۶۰۰۰ |
| ۴ | راه اندازی آزمایشی (معادله روز مواد اولیه-سوخت و انرژی و دستمزد) | ۴۰۰۰۰ |
| | جمع | ۱۲۱۰۰۰ |

جدول هزینه های ثابت طرح :



| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|------------------------------|------------------------|
| ۱ | زمین | ۹۰۰۰۰ |
| ۲ | محوطه سازی و ساختمان | ۶۸۵۰۰۰ |
| ۳ | تاسیسات و تجهیزات | ۸۴۰۰۰ |
| ۴ | وسایط نقلیه | ۶۱۲۰۰۰ |
| ۵ | ماشین آلات و تجهیزات | ۱۸۳۰۰۰ |
| ۶ | تجهیزات اداری و کارگاهی | ۶۰۰۰۰ |
| ۷ | متفرقه و پیش بینی نشده | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۸ | هزینه های قبل از بهره برداری | ۱۲۱۰۰۰ |
| جمع | | ۲۸۴۵۰۰۰ |

هزینه های جاری طرح

مواد اولیه و بسته بندی:

| ردیف | مواد اولیه و بسته بندی | مصرف سالیانه | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (هزار ریال) |
|------|------------------------|--------------|------|-------------------|----------------------|
| ۱ | سنگ گچ با ضایعات | ۱۰۰۰۰ | تن | ۲۲۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
| جمع | | | | | ۲۲۰۰۰۰ |

حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی :



| ردیف | شرح | تعداد | هزینه ماهیانه (ریال) | حقوق سالیانه (هزار ریال) |
|--|------------|-------|----------------------|--------------------------|
| ۱ | مدیر عامل | ۱ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۶۰ |
| ۲ | مالی اداری | ۱ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۸ |
| ۳ | مدیر فروش | ۱ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۸ |
| ۴ | منشی | ۱ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۳۱/۲ |
| ۵ | نگهدان | ۱ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۳۱/۲ |
| ۶ | سرایدار | ۱ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۳۱/۲ |
| ۷ | راتنده | ۳ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۹۳/۶ |
| جمع | | | | ۳۴۳/۲ |
| مزايا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۷۰٪ جمع حقوق) | | | | ۲۴۰/۲۴ |
| جمع کل | | | | ۵۸۳/۴۴ |

حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی :

| ردیف | شرح | تعداد | هزینه ماهیانه (ریال) | حقوق سالیانه (هزار ریال) |
|------|----------------------|-------|----------------------|--------------------------|
| ۱ | استاد کار | ۱ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۸ |
| ۲ | کارگر نیمه ماهر کوره | ۲ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۶ |
| ۳ | کارگر ساده | ۲ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۳۱/۲ |



| | | | | |
|--------|--|---|---------------------------|---|
| ۳۶ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱ | اپراتور آسیاب | ۴ |
| ۳۶ | ۳۰۰۰۰۰ | ۱ | اپراتور کمپرسور و ژنراتور | ۵ |
| ۲۲۳/۲ | - | ۷ | جمع | |
| ۱۵۶/۲۴ | مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۷۰٪ جمع حقوق) | | | |
| ۳۷۹/۴۴ | جمع کل | | | |

جمع کل حقوق و مزایای پرسنل :

$$\text{تولیدی} + \text{غیر تولیدی} = ۵۸۳/۴۴ + ۳۷۹/۴۴ = ۹۶۲/۸۸$$

هزینه سوخت و انرژی :

| ردیف | شرح | واحد | صرف سالیانه | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|-----------|---------------|-------------|-------------------|------------------------|
| ۱ | برق مصرفی | کیلو وات ساعت | ۱۴۰۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۸۲۰۰۰ |
| ۲ | آب مصرفی | متر مکعب | ۵۰۰۰ | ۵۰۰ | ۲۵۰۰ |

سوخت مصرفی :

| | | | | | |
|-----|---------|------|-------|------|--------|
| ۶ | بنزین | لیتر | ۱۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| ۵ | گازوئیل | لیتر | ۲۵۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ۴ | نفت | لیتر | ۶۰۰۰ | ۲۷۰ | ۱۶۲۰ |
| جمع | | | | | ۲۷۶۱۲۰ |

استهلاک و تعمیر و نگهداری :



| تعمیر و نگهداری | | استهلاک | | واحد | شرح | ردیف |
|-----------------|------|---------|------|------|----------------------|------|
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | | | |
| ۱۰/۵ | ۲ | ۲۵/۵ | ۱۰ | ۵۲۶ | ساختمان | ۱ |
| ۴ | ۵ | ۱۰ | ۱۲ | ۸۴ | تاسیسات | ۲ |
| ۶۱.۲ | ۱۰ | ۱۱۳ | ۲۰ | ۵۶۵ | وسایط نقلیه | ۳ |
| ۹.۱۵ | ۵ | ۱۴/۵ | ۱۰ | ۱۴۵ | ماشین آلات و تجهیزات | ۴ |
| ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۰ | ۶۰ | تجهیزات اداری | ۵ |
| ۹۰.۸۵ | - | | | | جمع | |

جدول هزینه های جاری طرح

| هزینه کل (هزار ریال) | شرح | ردیف |
|----------------------|-----------------------------|------|
| ۲۲۰۰۰ | مواد اولیه و بسته بندی | ۱ |
| ۹۶۲/۸۸ | حقوق و دستمزد | ۲ |
| ۲۷۶۱۲۰ | سوخت و انرژی | ۳ |
| ۹۰۸۵ | تعمیر و نگهداری | ۴ |
| ۱۸۸.۲ | استهلاک | ۵ |
| ۲۵ | هزینه اداری و فروش (٪ فروش) | ۶ |
| ۱۰۰ | پیش بینی نشده | ۷ |



| | |
|------|-----|
| ۱۵۹۱ | جمع |
|------|-----|

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

| ردیف | شرح | هزینه (هزار ریال) | هزینه ثابت | هزینه متغیر | درصد | مبلغ |
|------|--|-------------------|------------|-------------|------|--------|
| ۱ | مواد اولیه و بسته بندی | ۲۲۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
| ۲ | حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی | ۵۸۳۴۴ | ۴۰۸۴۰۸ | ۷۰ | ۳۰ | ۱۷۵۰۳۲ |
| ۳ | سوخت و انرژی | ۲۷۶۱۲۰ | ۵۵۲۲۴ | ۲۰ | ۸۰ | ۲۲۰۸۹۶ |
| ۴ | تعییر و نگهداری | ۹۰۸۵ | ۱۸۱۷۰ | ۲۰ | ۸۰ | ۷۲۶۸۰ |
| ۵ | بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت) | ۵۶۹ | ۵۶۹۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | پیش بینی نشده | ۱۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۳۵ | ۶۵ | ۶۰۰۰۰ |
| ۷ | استهلاک | ۱۸۸۲ | ۱۸۸۲۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۱۵۱۰۰۱۰ | ۷۶۱۹۰۲ | - | - | ۷۵۳۶۰۸ |



سرمایه در گردش :

| ردیف | شرح | هزینه کل (هزار ریال) |
|------|---|----------------------|
| ۱ | مواد اولیه (۲ ماه مواد اولیه و بسته بندی) | ۳۲۰۰۰ |
| ۲ | تخریج گردن (۲۰ روز هزینه تولید بجز مواد و بسته بندی) | ۶۷۰۰۰ |
| جمع | | ۹۹۰۰۰ |

جدول سرمایه گذاری:

| هزینه های ثابت طرح | جمع (هزار ریال) |
|------------------------------|-----------------|
| سرمایه گذاری ثابت | ۳۶۰۶۹۰۲ |
| هزینه های قبل از بهره برداری | ۱۲۱۰۰۰ |
| سرمایه در گردش | ۹۹۰۰۰ |
| جمع | ۳۸۲۶۹۰۲ |

۳- ظرفیت تولید : ۵۰۰۰۰ تن



۴- قیمت فروش واحد : ۳۰۰۰۰۰ ریال

۵- فروش کل : ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

۶- محاسبه نقطه سربه سر :

$$\text{در صد نقطه سر به سر} = \frac{1}{\{\text{هزینه متغیر تولید}-\text{فروش}\}/\text{هزینه ثابت تولید}}$$

$$\{761902000/(1500000000-753608000)\} \times 100 = 5.348$$

۷- میزان فروش در نقطه سر به سر :

$$\text{فروش در نقطه سربه سر} = \{(\text{فروش کل}/\text{هزینه متغیر}) - 1\} / \text{هزینه ثابت تولید}$$

$$761902000 / \{1 - (753608000 / 150000000)\} = 80217$$

$$\text{سود ناویژه} : 1348449000 = 151051000 - 150000000 - \text{هزینه تولید} - \text{فروش}$$

کل

۸- محاسبه سود ویژه :

$$\text{سود ناویژه} : 1348449$$

کسر می شود هزینه های عملیاتی :



حقوق و دستمزد پرسنل اداری ۵۸۳۴۴

(۲۵۰۰۰) هزینه های اداری و فروش

۶۰۸۴۴ هزینه های عملیاتی

۱۲۸۷۶۰۵ سود عملیاتی

کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل : (۶۰۵۰۰)

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) ۱۲۲۸۱۵.۱۵۵

سود ویژه قبل از کسر مالیات

۱۱- نرخ برگشت سرمایه :

$122815.05 \div 36069.02 = 34.0\%$ سرمایه گذاری ثابت \div سود ویژه

۱۲- دوره برگشت سرمایه : ۳۶ ماه

خلاصه طرح :

موضوع طرح : طرح تولید گچ ساختمانی به روش سنتی



نوع تولیدات و ظرفیت : گچ ساختمان

تعداد شاغلین : ۱۶ نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : ۲۷۳۸

سرمایه گذاری ثابت : ۲۵۸۹

سرمایه در گردش : ۸۱

درآمد سالیانه : ۲۵۰۰

سود ویژه : ۸۱۷

دوره بازگشت سرمایه : ۳/۳ سال

نرخ بازدهی سرمایه :٪۳۰



۴-۶-بررسی توجیه پذیری احداث کارخانه گچ قالب سازی:

۱-۶-۴-مقدمه:

فرآوری مواد اولیه معدنی در جنبه های مختلف مهم تر از استخراج آن ماده از یک معدن است. زیرا پس از استخراج و صرف یک ماده معدنی منشاء آن را از بین می برمی، در صورتی که هیچ الزامی به استخراج و تخریب یک پتانسیل به صرف فروش ماده خام و یا با کمترین سود افزوده فرآوری وجود ندارد، زیرا همانگونه که چند میلیون سال آن پتانسیل در محل خود با سلامت کامل آرمیده می تواند سالها بدون تغییر باقی بماند. بنابر این بایستی همانگونه که در طی یک عملیات اکتشاف دانش خود را از خصوصات کیفی پتانسیل معدنی بالا می برمی، در راستای یک مطالعه کاملا جدی با بررسی انواع روش های فرآوری و تولید محصول نهایی به بهترین گزینه استفاده از آن پتانسیل دست یابیم.

همانگونه که در فصل اول این طرح اکتشافی آمده است از ماده اولیه گچ و یا همان ژپس در صنایع مختلف استفاده می شود. با توجه به کیفیت مناسب گچ خربل و فعالیت چندین کارخانه گچ در منطقه و در کل قیمت پایین آن (در حالی که همچنان سود آور است) بایستی به فکر روشی برای فرآوری بهتر گچ خربل افتاد. بنا براین به عنوان یکی از روش های فرآوری با سود افزوده بالاتر احداث کارخانه گچ قالب سازی مورد توجه قرار گرفت.

فرآیند تولید منتخب :

سنگ گچ خاصی که از معدن آورده شده است به درون قیف ورودی ریخته شده و توسط فیدرشاتونی بطرف سنگ شکن فکی هدایت میگردد و یک بونکر به ظرفیا ۱۰ متر مکعب که از ورق با لبه و بدون لبه تقویت شده و یک دستگاه فیدر شاتونی به ظرفیت ۲۰ تن در ساعت هدایت می شود. سنگ گچ پس از آنکه وارد سنگ شکن فکی گردید به قطعات کوچکتری تبدیل می شود. سنگ پس از آنکه در سنگ شکن فکی خرد شد به وسیله یک دستگاه نوار نقاله با پوشش فلزی مناسب به طول ۶ متر و عرض ۵۰۰ میلی متر به درون یک سرند وارد می شود که ذرات زیر را مستقیماً به الواتور بعدی هدایت می نماید از سوی دیگر قطعات درشت سنگ گچ به سنگ شکن چکشی به ظرفیت ۱۵ تن در ساعت هدایت می شود که قادر به خرد کردن کامل سنگ گچ خام بوده بطوریکه دانه بندی گچ خام با ابعاد صفر الی ۰/۸ میلیمتر را تامین خواهد کرد سپس گچ وارد فیدر آب بندی شده می گردد و در آسیاب چکشی مخصوص با ظرفیت ۳ تن در ساعت با دانه بندی صفر الی ۱۲۰ میکرون در نهایت منقسم می گردد که فرآیند مریبوطه و سایر ادوات مورد نیاز چون فنهای سیر کولاسیون سیکلون فلای های ویژه سپراتور و غیره در مجموعه فوق موجود می باشند.



سرمایه گذاری ثابت طرح:

زمین محل اجرای طرح:

| متراژ زمین | قیمت واحد | قیمت کل (میلیون ریال) |
|------------|-----------|-----------------------|
| ۶۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۸۰۰ |

محوطه سازی:

| ردیف | شرح | مساحت (متر مربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| ۱ | خاکبرداری و تسطیح | ۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۶۰ |
| ۲ | حصار کشی | ۶۴۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۶۰ |
| ۳ | فضای سبز، خیابان کشی | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰ |
| جمع | | | | ۲۴۰ |

ساختمانها:

| ردیف | شرح | مساحت زیربنای (متر مربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| ۱ | سالن تولید | ۴۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۲۰ |
| ۲ | انبارها | ۲۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۱۶۰ |
| ۳ | ساختمان اداری و سرویس‌ها | ۱۵۰ | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰ |
| ۴ | نمایخانه | ۳۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰ |
| ۵ | نگهدان و سرایدار | ۳۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰ |
| جمع | | | | ۶۶۰ |

ساختمان و محوطه سازی = ۶۶۰ + ۲۴۰ = ۹۰۰

تاسیسات و تجهیزات:



| ردیف | شرح | مشخصات فنی | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|---|-----------------|------------------------|
| ۱ | برق رسانی (حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه) | KW۲۵۰ | ۱۲۰ |
| ۲ | آبرسانی (حق انشعاب و لوله گذاری و ...) | - | ۸۰ |
| ۳ | گاز رسانی (حق انشعاب و لوله گذاری و ...) | - | - |
| ۴ | امتیاز خط تلفن | ۳ خط با سانترال | ۱۰ |
| ۵ | ایمنی و اطفا حریق | - | ۳۰ |
| ۶ | وسایل سرمایش و گرمایش | - | ۲۰ |
| ۷ | مخازن ذخیره سوخت و آب | - | ۳۰ |
| ۸ | تهویه و هوای فشرده | - | ۱۰ |
| جمع | | | ۳۰۰ |

ماشین آلات و وسایل آزمایشگاهی :

| ردیف | نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی | تعداد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|---|-------|-------------------|------------------------|
| ۱ | دستگاههای تغذیه سنگ گچ | ۱ | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰ |
| ۲ | سیستم پخت گچ | ۱ | ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲۰ |
| ۳ | سیستم دانه بندی گچ قالب کبری | ۱ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰ |
| ۴ | سیلوی ذخیره گچ پخته با متعلقات | - | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰ |
| ۵ | سیستم بسته بندی گچ | ۱ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰ |
| ۶ | باسکول | ۱ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰ |
| ۷ | هزینه نصب | ۱ | ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰ |
| ۸ | | - | | ۱۶۰ |
| جمع | | | | ۱۶۰۰ |

وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه :



| ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|------------|-------|-------------------|------------------------|
| ۱ | وانت نیسان | ۱ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰ |
| جمع | | | | ۵۶۵۸۰ |

تجهیزات اداری و کارگاهی :

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|--|------------------------|
| ۱ | لوازم اداری (میز-صنایع-فایل-گوشی تلفن و ...) | ۳۰ |
| ۲ | لوازم آشپزخانه | ۲۰ |
| جمع | | ۵۰ |

هزینه های قبل از بهره برداری :

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|--|------------------------|
| ۱ | تهیه طرح و نقشه های مربوطه | ۴۰ |
| ۲ | اخذ مجوز تاسیس و سایر مجوزها | ۱۰ |
| ۳ | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی | ۹۶ |
| ۴ | راه اندازی آزمایشی (معادل ده روز مواد اولیه-سوخت و انرژی و دستمزد) | ۱۳۴ |
| جمع | | ۲۸۰ |

جدول هزینه های ثابت طرح :

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|-------------------------|------------------------|
| ۱ | زمین | ۱۸۰۰ |
| ۲ | محوطه سازی و ساختمان | ۹۰۰ |
| ۳ | TASISAT و تجهیزات | ۳۰۰ |
| ۴ | وسایط نقلیه | ۸۰ |
| ۵ | ماشین آلات و تجهیزات | ۱۶۰۰ |
| ۶ | تجهیزات اداری و کارگاهی | ۵ |



| | | |
|------|------------------------------|---|
| ۲۷۰ | متفرقه و پیش بینی نشده | ۷ |
| ۲۸۰ | هزینه های قبل از بهره برداری | ۸ |
| ۵۲۸۰ | جمع | |

هزینه های جاری طرح

مواد اولیه و بسته بندی :

| ردیف | مواد اولیه و بسته بندی | مصرف سالیانه | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|--------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------------|
| ۱ | سنگ گچ | ۳۶۰۰۰ | تن | ۸۰۰۰ | ۲۸۸ |
| | پاکت مصرفی | ۶۲۱۰۰۰ | عدد | ۲۰۰۰ | ۱۲۴۲ |
| | سیترات سدیم (کاهنده زمان گیرش) | ۳۰۰۰ | کیلو | ۶۰۰۰۰ | ۱۸۰ |
| | جمع | | | | ۱۷۱۰ |

حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی :

| ردیف | شرح | تعداد | هزینه (ریال) | ماهیانه سالیانه (میلیون ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
|------|--|-------|--------------|-------------------------------|----------------------------|
| ۱ | مدیر عامل | ۱ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | | |
| ۲ | حسابدار | ۱ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | | |
| ۳ | مسئول فروش | ۱ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | | |
| ۴ | راننده | ۲ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | | |
| ۵ | کارپرداز | ۱ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | | |
| ۶ | خدمات | ۱ | ۲/۶۰۰/۰۰۰ | | |
| ۷ | سرایدار و نگهبان | ۲ | ۲/۶۰۰/۰۰۰ | | |
| | جمع | - | -- | | |
| | مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۷۰٪ جمع حقوق) | | | | |
| | جمع کل | | | | |



حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی :

| ردیف | شرح | تعداد | هزینه (ریال) | ماهیانه (میلیون ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
|---|-----------------|-------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| ۱ | مدیر کارخانه | ۱ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | | |
| ۲ | تکنسین فنی | ۳ | ۴/۵۰۰/۰۰ | | |
| ۳ | کارگر ماهر | ۳ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | | |
| ۴ | کارگر نیمه ماهر | ۳ | ۳/۵۰۰/۰۰ | | |
| ۵ | کارگر ساده | ۱۰ | ۲/۶۰۰/۰۰۰ | | |
| ۶ | مسئول پاسکول | ۱ | ۲/۶۰۰/۰۰۰ | | |
| جمع | | ۲۱ | | | |
| مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۷٪ جمع حقوق) | | | | | |
| جمع کل | | | | | |

هزینه سوخت و انرژی

| ردیف | شرح | واحد | مصرف سالیانه (ریال) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|--------------|-----------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ۱ | برق مصرفی | کیلو وات ساعت | ۵۰۰/۰۰۰ | ۱۳۰۰ | ۶۵۰ |
| ۲ | آب مصرفی | متر مکعب | ۲۰/۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰ |
| سوخت مصرفی : | | | | | |
| ۴ | نفت | لیتر | ۲۵/۰۰۰ | | ۱۰ |
| ۵ | گازوئیل | لیتر | ۱/۳۵۰/۰۰۰ | | ۲۷۰ |
| ۶ | بنزین | لیتر | ۷/۵۰۰ | | ۶۰ |
| جمع | | | | | |
| ۱۰۰۰ | | | | | |

استهلاک و تعمیر و نگهداری:



| تعمیر و نگهداری | | استهلاک | | واحد | شرح | ردیف |
|-----------------|------|---------|------|------|----------------------|------|
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | | | |
| ۱۸ | ۲ | ۹۰ | ۱۰ | ۹۰۰ | ساختمان | ۱ |
| ۱۵ | ۵ | ۳۶ | ۱۲ | ۲۰۰ | تاسیسات | ۲ |
| ۸ | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۸۰ | وسایط نقلیه | ۳ |
| ۸۰ | ۵ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۱۶۰۰ | ماشین آلات و تجهیزات | ۴ |
| ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۵۰ | تجهیزات اداری | ۵ |
| ۱۲۶ | - | ۳۱۲ | | | جمع | |

جدول هزینه های جاری طرح:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|-------------------------------|------------------------|
| ۱ | مواد اولیه و بسته بندی | |
| ۲ | حقوق و دستمزد | |
| ۳ | سوخت و انرژی | |
| ۴ | تعمیر و نگهداری | |
| ۵ | استهلاک | ۳۱۲ |
| ۶ | هزینه اداری و فروش (٪۱۰ فروش) | ۶۶ |
| ۷ | پیش بینی نشده | ۱۸۴ |
| | جمع | ۴۸۰۰ |

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

| هزینه متغیر | | هزینه ثابت | | هزینه میلیون ریال) | شرح | ردیف |
|-------------|------|------------|------|-----------------------|--|------|
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | | | |
| ۱۷۱۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱۰ | مواد اولیه و بسته بندی | ۱ |
| | ۳۰ | | ۷۰ | | حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی | ۲ |
| | ۸۰ | | ۲۰ | | سوخت و انرژی | ۳ |
| ۱۰۱ | ۸۰ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۲۶ | تعمیر و نگهداری | ۴ |
| ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت) | ۵ |
| ۱۰۶ | ۶۵ | ۵۷ | ۳۵ | ۱۶۳ | پیش بینی نشده | ۶ |
| ۰ | ۰ | ۳۱۲ | ۱۰۰ | ۳۱۲ | استهلاک | ۷ |



| | | | | | |
|------|---|------|---|------|-----|
| ۳۰۱۱ | - | ۱۲۸۹ | - | ۴۳۰۰ | جمع |
|------|---|------|---|------|-----|

سرمایه در گردش :

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
|------|--|------------------------|
| ۱ | مواد اولیه (۲ ماه مواد اولیه و بسته بندی) | ۲۸۵ |
| ۲ | تنخواه گردن (۲۰ روز هزینه تولید بجز مواد و بسته بندی) | ۱۷۵ |
| | جمع | ۴۶۰ |

جدول سرمایه گذاری

| هزینه های ثابت طرح | جمع (میلیون ریال) |
|------------------------------|-------------------|
| سرمایه گذاری ثابت | ۵۰۰۰ |
| هزینه های قبل از بهره برداری | ۲۸۰ |
| سرمایه در گردش | ۴۶۰ |
| جمع | ۵۷۴۰ |

۳- ظرفیت تولید : ۳۰/۰۰۰ تن

۴- قیمت فروش واحد : ۲۲۰/۰۰۰ ریال

۵- فروش کل : ۶۶۰۰ میلیون ریال

۶- قیمت تمام شده هر واحد تولید : ریال

۷- محاسبه نقطه سربه سر :

فروش در نقطه سر به سر = $\{(\text{فروش کل}/\text{هزینه متغیر}) - 1\} / \text{هزینه ثابت تولید}$



$$1289 \div \{ 1 - (3011 \div 6600) \} = 2370$$

-۷ میزان فروش در نقطه سر به سر :

فروش در نقطه سر به سر = $\{ \text{فروش کل} / \text{هزینه متغیر} \} - 1$ / هزینه ثابت تولید

$$1289 \div \{ 1 - (3011 \div 6600) \} = 2370$$

-۸ سود ناویژه : $2300 - 6600 - 43300 = 6600$ هزینه تولید - فروش کل

-۹ محاسبه سود ویژه :

سود ناویژه : ۲۳۰۰

کسر می شود هزینه های عملیاتی :

حقوق و دستمزد پرسنل اداری (۱۲۳)

هزینه های اداری و فروش (۶۶)

هزینه های عملیاتی (۴۸۹)

سود عملیاتی ۱۸۱۱

کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل :

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) (۱۴۰)

سود ویژه قبل از کسر مالیات ۱۶۷۱

-۱۰ نرخ برگشت سرمایه :

$$100 = \% ۳۳ * * سرمایه گذاری ثابت \div \text{سود ویژه}$$

-۱۱ دوره برگشت سرمایه : ۳۶ ماه